

السلامة من الحرائق في مكان العمل

Fire safety in the workplace

کام کی جگہ پر آگ سے حفاظت

ناقص طرز عمل آگ لگنے کا سبب بنتا ہے


Remove these Hazards

تجنب هذه الأخطار



05

ارتفاع حرارة الآلات.
Overheating of machines.
مشینوں کا زیادہ گرم بونا.




06

**التخزين غير السليم
للمواد القابلة للاشتعال.**

**Improper storage
of flammable substances.**

آتش کیر مادوں کا غلط ذخیرہ۔



07


**التخلص العشوائي من
أعقاب السجائر المشتعلة.**

**Hot works carried
out in unsafe areas.**

**غیر محفوظ علاقوں
میں ویلڈنگ کا کام کرنا۔**



08



01

ارتفاع حرارة الآلات بشكل كبير.
Electrical short-circuit and overloading.
برقی شارٹ سرکٹ اور اوورلوڈنگ۔

02

**استخدام المعدات
أو الأُسلاك الكهربائية التالفة.**

Use of damaged electrical equipment or frayed wiring.

**خراب الپیکٹریکل
آلات بارانی، وائرنگ کا استعمال.**

03

التخلص بعدم
اكتراش من أعقاب السجائر.
Careless disposal
of lighted cigarette butts.
جلتی ہوئی سکریٹ کے
ٹکڑوں کا لاپرواپی سے یہ پنکنا.

04

**عرقلة معدات
مكافحة الحريق وطرق الإخلاء.**

**Obstruction of
the fire fighting equipment
and evacuation routes.**

**آگ بجهانے کے آلات
اور انخلاء کے راستوں کی روکاوٹ.**